

INSTRUMENT ANVÄNDNING - Instrumentet slås på genom att trycka på ON/OFF-knappen på framsidan av instrumentet. Sätt in sonden i ämnet som ska mätas. Instrumentavläsningen kan ta några sekunder att stabilisera sig, beroende på typen av mätning.

MAX/MIN - Tryck på MAX/MIN-knappen för att visa maxvärdet (MAX-symbolen visas). Tryck på MAX/MIN-knappen igen för att visa minimivärdet (MIN-symbolen visas). Tryck på MAX/MIN-knappen igen för att återgå till normala avläsningar. Håll MAX/MIN intryckt i tre sekunder för att återställa min- och maxtemperaturminnet.

Notera: Max/min avläsningar sparas inte så om du stänger av termometern raderas max/min avläsningarna.

°C/°F - Tryck på °C/°F-knappen på baksidan av instrumentet för att växla mellan Celsius och Fahrenheit.

BATTERIBYTE - Byt ut batteriet omedelbart när "Bat" visas, använd ett CR2032-batteri eller motsvarande 3V. Batteriet är placerat under batteriluckan på baksidan av instrumentet.

EMC/RFI - Instrumentets prestanda kan påverkas om det används inom ett högfrekvent radiofält, till exempel nära en mobiltelefon, eller om det utsätts för en elektrostatisk stöt.

GARANTI - Detta instrument har en ettårig begränsad garanti mot tillverkningsfel. Fullständig information om ansvar finns på: etiltd.com/terms.



WATERPROOF THERMOMETER



Supplied by
Electronic Temperature Instruments Ltd
Worthing · West Sussex · BN14 8HQ
01903 202151 · sales@etiltd.com · etiltd.com

810-275/12.10.18

Operating Instructions

Product code:

810-275